



Примечания:

1. Обязательно подключение нулевого провода N при контроле фазных напряжений. Линейные напряжения вычисляются из фазных и $3U_0$.
2. При контроле только линейных напряжений нулевой провод не подключается.